

Update schouw Vreeland Januari 2016

Dorpsraad Vreeland: Joost de Haan, Edo Smit en Irmgard Michielsen

Gemeente: Dennis van Putten, Freek de Rooij en Olivier de Jonge Oudraat

	Locatie	Onderwerp	Actie	Resultaat	Wie	Wanneer
3	Fietspad bij de BP	Oversteek fietsers naar de Singel. Het blijft een gevaarlijke situatie	Kijken naar de mogelijkheden	Veiligere oversteek voor fietsers	Verkeer	Loopt
4	Spoorlaan	Onduidelijkheid 30km/u zone borden	Controle		Verkeer	Wordt onderzocht
		Ontbreken bruine paaltjes op de hoek	Plaatsen paaltjes	Uniformiteit aan paaltjes	Verkeer	Begin 2016
5	Singel	Nieuw asfalt en losse stoeptegels	Is bekend en contact zoeken met aannemer		Freek de Rooij	z.s.m. (verwachting begin 2016)
		2: evt. bij inrit groenstrook doortrekken 3: Ter hoogte van nr. 54; blijft water staan op wegdek	2: Onderzoeken of bewoner stuk inrit nog gebruikt 3: Putten controleren en evt. kijken of het mogelijk is om put te verplaatsen	Betere doorstroming van het regenwater	2: O. de Jonge Oudraat 3: F. de Rooij	2: Langs de bewoner 3: z.s.m. (verwachting begin 2016)
6	Duinkerken	Ter hoogte van nr.11 kuilen in wegdek	Melden		F. de Rooij	z.s.m. (verwachting begin 2016)
		Onlangs geplaatste paaltjes vervangen door verhoogde stoeprand, zoals aan de zuidzijde. Graag uniformiteit in paaltjes, hekjes, etc.	Vervangen door verhoogde trottoirband zoals voor de Nederlanden.	Uniformiteit	Verkeer	Onderzoeken bij wie dit ligt. Moet het uit CLB 2016/2017?
7	Fetha	Ter hoogte van nr. 8 losse stoeptegels bij inrit	Ondergrond controleren en zand storten		F. de Rooij	z.s.m. (verwachting begin 2016)
		Trottoir hoek Fetha slecht	Nader te bepalen		F. de Rooij	z.s.m. (verwachting begin 2016)
		Dode bomen bij bushokje/dorpshuis	Herbeplanting van bomen		D.van Putten	Voor 1 april'16
8	Breedstraat	Bestrating	Kijken naar oplossing kieren in het wegdek		F. de Rooij	z.s.m. (verwachting

						begin 2016)
9	Klapstraat	Bestrating	Kijken naar oplossing kieren in het wegdek		F. de Rooij	z.s.m. (verwachting begin 2016)
10	Kerkplein Noord	Vlak uitvoeren zonder stoepen en keien, ook voor begrafenissen op verzoek van de kerk.	Wat is de wens, gezien de complexiteit van de situatie daar?	Weghalen van de stenen en stoep. In overleg met kerkbestuur	Kerkbestuur of dorpsraad	DR uitzoeken wat het kerkbestuur wilt
		Markering (paal) water	Meer verplaatsten naar de rand, staat nu midden op de stoep		F. de Rooij	z.s.m. (verwachting begin 2016)
11	Raadhuislaan/ Vossenlaan	Goot	Plaatsen van grasbeton keien		F. de Rooij	Nader onderzoeken nodig
	Raadhuislaan /Jubileumlaan	Boom	Evt plaatsen van nieuwe boom		D. van Putten	Onderzoeken waarom de boom weg is gehaald
12	Boerenlaantje	Het voetpad verzakt	Onderhoud ligt bij de gemeente.		F. de Rooij	Nader onderzoek nodig
18	Jaagpad	Hoe zijn de regels en een deel van het pad is erg slecht	Duidelijkheid creëren en onderhoud plegen	Jaagpad toegankelijker	F. de Rooij/ O. de Jonge Oudraat	Nader onderzoek nodig/ uitkijken dat er geen verjaring plaats vind

Afgehandeld

	Locatie	Onderwerp	Actie	Resultaat	Wie	Wanneer
1	Vreeland in zijn geheel	Oude palen weghalen en rechtzetten van diverse palen	Controleren van borden en palen etc..			Melding van scheve palen kan via TIC (meldpunt van gemeente)
	Vreeland in zijn geheel	30km/u zone i.v.m. voorrang van rechts	Borden controleren wat nu nodig is en wat niet	Duidelijkheid over de 30km/u zone	Boudewijn Koops	Vaak hangen er borden op verzoek van bewoners. Gemeente is zelf ook geen voorstander van teveel borden

2	Kruispunt bij de BP	Stoplicht fietsovergang niet goed afgesteld	Controle	Veiligere oversteek voor fietsers	Provincie	De oversteek is 7sec groen, vervolgens 2sec geel en daarna komt er nog een ontruimingstijd of alles roodtijd afhankelijk van de conflicterende richting. Standaard past de provincie bij de provincie Utrecht (en ook in de rest van NL) minimaal 6sec groen toe. In deze 6 en in dit geval 7sec heeft een fietser na het groen worden tijd om op trekken. De alles roodtijd zorgt er vervolgens voor dat de fietser de oversteek kan afmaken voordat de andere conflicterende richtingen groen krijgen. Provincie heeft in de loggegevens gekeken en de meeste fietsers zijn in de 2 ^e of 3 ^e sec wel weggereden bij de verkeerslantaarn.
5	Singel	1: Verstopte putten en ter hoogte van nr. 38; put ligt niet goed	Putten controleren en evt. kijken of het mogelijk is om put te verplaatsen	Betere doorstroming van het regenwater	1: J. Heus	December '15
8	Breedstraat	P-zone borden	Borden weghalen, politie handhaaft hier niet op		Verkeer	Verkeer neemt contact op met wijkagent
13	Huidige ontsluitingsroute Greif	Onduidelijkheden over de onderhoud staat	Dorpsraad geeft aan dat wegdek in goede staat is			November '15
14	Ruiterstraat	Wegdek	Dorpsraad geeft aan dat het in goede staat is	Kan van de planningslijst af		November '15
15	Lindengracht	Wegdek	Dorpsraad geeft aan dat het in goede staat is	Kan van de planningslijst af		November '15
16	H v. Woerdenstraat	Wegdek	Dorpsraad geeft aan dat het in goede staat is	Kan van de planningslijst af		November '15

17	Voetpad naast provinciale weg	Losse stoeptegels	Bekijken welke delen slecht zijn. Eigendom/onderhoud van Provincie		Provincie	Uitgezet bij de provincie
19	Nifterlakelaan/ H v. Woerdenstraat		Varkensruggen ten behoeve parkeren			Gaat niet door